



Parco del Vesuvio

Provincia di Napoli

Posa in opera delle attrezzature di supporto ai sentieri



Lavori di realizzazione di una grata viva su scarpata



L'intervento all'interno del Parco del Vesuvio ha previsto la sistemazione e valorizzazione delle aree adiacenti al tracciato storico del trenino del Vesuvio. Esso costituisce la via principale di accesso con modalità alternative a quelle su gomma all'area del gran cono e l'intervento proposto tende a proporsi come sistemazione delle aree al fine di realizzare una "porta" del Parco. L'intervento ha previsto la bonifica di detrattori ambientali quali recinzioni precarie, la sostituzione della cartellonistica e segnaletica esistenti con quelle tipiche di un'area protetta, la differenziazione dei percorsi carrabili da quelli pedonali e la successiva realizzazione di strutture atte allo svolgimento della pratica della ippoterapia. Il campo per l'ippoterapia di 30x60 metri è corredato di tribuna 7.10 m x 30.00 m; mentre tra le strutture accessorie è stata attrezzata anche un'area per struttura mobile di infermeria e spogliatoio. Lungo il perimetro del campo è stata realizzata una canaletta per il convogliamento delle acque meteoriche realizzata tramite piccolo scavo, il posizionamento di georete e riempimento con terreno preso in sito in seguito seminato.

La tribuna realizzata per ospitare circa 150 spettatori è stata realizzata completamente in legno per uno sviluppo lineare complessivo di 30 mt. La struttura di sostegno è costituita da 4 palizzate in pali di castagno per le sedute e da 8 palizzate per i gradini delle scalinate di accesso. La superficie dei piani di seduta è costituita da un tavolato in legno di abete opportunamente chiodato alla struttura portante.

Per l'area destinata all'informazione e ad aula all'aperto si è recuperato l'edificio esistente destinandolo agli operatori dell'ippoterapia. L'intervento ha previsto la realizzazione e posa in opera di infissi in legno per la chiusura di vani di porte e finestre., la realizzazione del vespaio e rifacimento del massetto e del pavimento con nuova pavimentazione, il rifacimento degli intonaci esterni ed interni e tinteggiatura, il rifacimento del manto di impermeabilizzazione della terrazza di copertura e della canalizzazione delle acque meteoriche.

L'edificio e l'area circostante prima e dopo i lavori realizzati da Flora Napoli.



Lavori di realizzazione della tribuna in legno



Lavori di idrosemina su scarpata adiacenti il campo di ippoterapia

Nelle aree di sosta per garantire un piano di calpestio uniforme e privo di asperità in modo da non arrecare pericolo alle persone con disabilità che dovranno percorrerlo, si è pavimentata l'area con mattonelle alveolari di "proteggiprato". L'opera è stata completata con la semina di specie erbacee autoctone. Le piazzole di sosta sono segante da arbusti di *Spartium junceum* (ginestra).

Lavori di posa in opera degli elementi in pvc riciclato per la creazione di un "prato armato" per una più sicura fruizione da parte delle persone diversamente abili

